

Besiktningssprotokoll

Referensnummer 00861	Systemnummer Självdrag	B
-------------------------	---------------------------	----------

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1 Fastighetsbeteckning Hospitalsträdgården 6	Kommun Lunds kommun	Internt byggnadsnr	Systemtyp S	Bes kat 2	Resultat G
---	------------------------	--------------------	----------------	--------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj. flöde (m³/s)	Uppm. flöde (m³/s)	Betjäna
	Självdrag	S					Lägenheter

B3	1 Dokumentation	Utfall*	4.4 Fläktar	UA	7 Provningar	
	1.1 Ritningar	UA	4.5 Transmission	UA	7.1 Totalluftflöde	UA
	1.2 Driftinstruktion	UA	4.6 Återluftfunktion	UA	7.2 Delluftflöde	UA
			4.7 VVX-funktion	UA	7.3 Återluftflöde	UA
	2 Kanalsystem		4.8 Försmutsning	UA	7.4 Trycksättning VVX	UA
	2.1 Luftintag	UA	4.9 Spjällfunktion	UA	7.5 Tilluftstemperatur	UA
	2.2 Aggregatanslutning	UA	4.10 Brand-/ Brandgasspjäll	UA	7.6 nt vvx %	UA
	2.3 Otätheter kanalsystem	UA			7.7 CO2-halt ppm	UA
	2.4 Smuts i kanaler	UA			7.8 Ljudnivå dB(A)	UA
	2.5 Avluftsöppning	UA			7.9 Mätning av ev. kortslutning	UA
	2.6 Asbest	UA	5 Styr och regler			
	2.7 Injusteringsmöjligheter	UA	5.1 Manöver	UA	8 Övrigt	
	2.8 Rensbarhet	UA	5.2 Styrning	UA	8.1 Fuktskador	UA
	2.9 Isolering	UA	5.3 Brand	UA	8.2 Övriga iakttagelser	UA
			5.4 Reglering	UA	8.3 Brukarsynpunkter	UA
	3 Fläktrum/vind		5.5 Larm/Indikering	UA	8.4 Asbest	UA
	3.1 Serviceutrymme	UA	5.6 Inställningsvärden	UA		
	3.2 Tillträdesväg	UA				
	3.3 Belysning	UA	6 Lägenhet/lokal			
	3.4 Avlopp	UA	6.1 Uteluftsdon	UA		
3.5 Städning	UA	6.2 Ersättningsluft	UA			
4 Fläktaggregat		6.3 Överluft	UA			
4.1 Ljud/Vibrationer	UA	6.4 Tilluftsdon	UA			
4.2 Frontluckor	UA	6.5 Frånluftsdon	UA			
4.3 Filter	UA	6.6 Spiskåpa	UA			
		6.7 Spisfläkt	UA			

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	Driftstider
	Märkeffekter

Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktn.	2021-05-11
<input type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktn.	2025-03-07
<input checked="" type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot.		Nästa besiktn.	2031-03-07
<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Drifttid/Effekt		Ombesiktn.	
<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Intyg			

*UA, 0=Information utanför besiktningssuppdraget 1=Åtgärdas innan nästa besiktning, 2= Åtgärdas snarast, 3=Se bilaga, --=Ej kontrollerad

Ferdinand

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2017:10 OVK3 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning Hospitalsträdgården 6	Kommun Lunds kommun	Adress Tullgatan 12	
Internt byggnadsnamn Hospitalsträdgården 6			
Besiktningsman Ferdj Ziberovski	Behörighetsnivå K	Cert.organ Kiwa	Cert.nr. 08186
Ort, Datum för underskrift Åkarp 2025-03-07		Namnteckning 	
Företag Klimat och Automatikkontroll AB			
Systemnummer	Besiktningresultat	Besiktning	Nästa besiktning
Självdrag	Godtagbar	2025-03-07	2031-03-07

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden